



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	11/8/2025
-------	-----------

DATOS DEL VEHÍCULO	
Patente	SPKV28
Marca	Mitsubishi
Modelo	L200
Llave	No tiene
Kilometraje	113251
Número de chasis	Coincide con CAV
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Manual
Tracción	4x2

MECÁNICO RESPONSABLE	
Cristhofer Orellana	

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	Bajo
Nivel de refrigerante	Sistema con daño
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Posibles daños
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	Se observa daño
Se desplaza	No
Categoría	F

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Daño severo
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Daño leve
Estado del parachoques tras.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta del. izq.	Daño severo
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Daño severo
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	lo Puerta delantera derecha, Vidrio puerta trasera izquierda, Vidrio puerta delanter.
Opticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Derecho, Izquierdo

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño moderado

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Carrocería con gran daño

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar