



Karcac CATEGORIZACIÓN

Fecha 30/10/2025

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	LYBC47
Marca	Suzuki
Modelo	Spresso
Llave	Tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

Mecánico responsable

Nelson Catrileo

Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Filtro de aceite roto
Nivel de refrigerante	sistema con daños
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa detalle
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	Se observa detalle
Estado del tren trasero	Se observa detalle
Se desplaza	No

Estado estructural

Estado del chasis	Se observa daño estructural grave en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. der.	Daño severo
Estado del portalón/maleta	Daño severo
Estado del parachoques tras.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Daño severo
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	arabrisas, Vidrio portalón/maleta, Vidrio puerta trasera izquierda
Opticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Derecho, Izquierdo

OBSERVACIONES

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño grave

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcac no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar