



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	12/1/2026
-------	-----------

DATOS DEL VEHICULO	
Patente	HFWW16
Marca	Chery
Modelo	Iq
Llave	Una
Kilometraje	122917
Número de chasis	VIN/Motor correcto
Número de motor	
Transmisión	Manual
Tracción	4x2

MECÁNICO RESPONSABLE	
Cristhofer Orellana	

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	Cárter roto
Nivel de refrigerante	Sin refrigerante
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Se observa detalle
Estado del tren delantero	Se observa detalle
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Categoría	E

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño leve
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta del. izq.	Daño severo
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	Vidrio de lunetas (puerta), Vidrio puerta delantera izquierda
Opticos dañados	Ninguno
Focos dañados	Ninguno

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño menor

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Cárter roto y sin airbag

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar