



# Karcas

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

19/1/2026

### DATOS DEL VEHÍCULO

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Patente     | TFXT35                               |
| Marca       | FOTON                                |
| Modelo      | MIDI                                 |
| Llave       | Una                                  |
| Kilometraje | 8.132                                |
| Adulterado  | N° Motor pendiente, N° VIN pendiente |
| Transmisión | Manual                               |
| Tracción    | 4x2                                  |

### Mecánico responsable

Celso Placencio

### Estado mecánico del vehículo

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nivel de aceite           | Lleno                                     |
| Nivel de refrigerante     | Medio                                     |
| Batería                   | Si  |
| Airbag                    | No activos                                |
| Motor enciende            | Si  |
| Estado del motor          | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado de la transmisión  | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado del tren delantero | Se observa daño                           |
| Estado del tren trasero   | No se observa daño importante a comunicar |
| Se desplaza               | No  |
| Categoría                 | B   |

### Estado estructural

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Estado del chasis               | Se observa afectación menor en la estructura del chasis |
| Estado del capó                 | Sin daño  |
| Estado del parachoques del.     | Daño leve   |
| Estado del tapabarro del. der.  | Daño severo   |
| Estado de la puerta del. der.   | Daño severo   |
| Estado de la puerta tras. der.  | Sin daño  |
| Estado del tapabarro tras. der. | Sin daño  |
| Estado del portalón/maleta      | Sin daño  |
| Estado del parachoques tras.    | Sin daño  |
| Estado del tapabarro tras. izq. | Sin daño  |
| Estado de la puerta tras. izq.  | Sin daño  |
| Estado de la puerta del. izq.   | Sin daño  |
| Estado del tapabarro del. izq.  | Sin daño  |
| Estado del espejo der.          | Daño severo   |
| Estado del espejo izq.          | Sin daño  |
| Vidrios dañados                 | Parabrisas  |
| Opticos dañados                 | Derecho   |
| Focos dañados                   | Ninguno   |

### OBSERVACIONES

Motor enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño menor

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar