



# Karcas

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

6/2/2026

**DATOS DEL VEHÍCULO**

Patente	LGG30
Marca	BMW
Modelo	118 D
Llave	Una
Kilometraje	153.367
Número de chasis	Pendiente
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Automatica
Tracción	4x2

**MECÁNICO RESPONSABLE**

Celso Placencio

**ESTADO ESTRUCTURAL**

Estado del chasis	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Sin daño
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Ninguno
Opticos dañados	Izquierdo
Focos dañados	Izquierdo

**ESTADO MECÁNICO**

Nivel de aceite	Medio
Nivel de refrigerante	Medio
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	Si
Estado del motor	Se observa detalle
Estado de la transmisión	Normal
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	Se observa daño
Se desplaza	No
Categoría	B

**OBSERVACIÓN GENERAL**

Motor enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño moderado

**OBSERVACIÓN PRELIMINAR**

Enciende y no desplaza. Tren trasero con daños

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar