



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

24/2/2026

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	GLXL37
Marca	Hyundai
Modelo	I10
Llave	Una
Kilometraje	83498
Número de chasis	Coincide con CAV
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Manual
Tracción	4x2

ESTADO MECÁNICO

Nivel de aceite	Medio
Nivel de refrigerante	Bajo
Batería	No
Airbag	No activos
Motor enciende	Si
Estado del motor	Se observa detalle
Estado de la transmisión	Posibles daños
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	Si
Categoría	B

MECÁNICO RESPONSABLE

Cristhofer Orellana

ESTADO ESTRUCTURAL

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Sin daño
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Daño leve
Estado del espejo izq.	Daño leve
Vidrios dañados	Ninguno
Opticos dañados	Izquierdo
Focos dañados	Izquierdo

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor enciende - Se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño menor

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Funcionado marchas 2,4 y reversa

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar