



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

20/1/2026

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	JSFR17
Marca	VOLKSWAGEN
Modelo	BORA
Llave	Una
Kilometraje	154.483
Adulterado	VIN correcto, N° Motor pendiente
Transmisión	Automatica
Tracción	4x2

Mecánico responsable

Celso Placencio

Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Bajo
Nivel de refrigerante	Sistema con daño
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	Si
Estado del motor	Se observa detalle
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	Si
Categoría	B

Estado estructural

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	Ninguno
Opticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Ninguno

OBSERVACIONES

Motor enciende - Se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño menor

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar