



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

12/2/2026

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	KTTB87
Marca	Chevrolet
Modelo	TRAILBLAZER
Llave	No tiene
Kilometraje	No se puede apreciar
Número de chasis	Pendiente
Número de motor	Pendiente
Transmisión	Automatica
Tracción	4x4

MECÁNICO RESPONSABLE

Cristhofer Orellana

ESTADO ESTRUCTURAL

Estado del chasis	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Daño severo
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Daño leve
Estado del parachoques tras.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta del. izq.	Daño severo
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Daño severo
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	Parabrisas, Vidrio Puerta delantera derecha
Opticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Ninguno

ESTADO MECÁNICO

Nivel de aceite	Sistema dañado
Nivel de refrigerante	Sistema dañado
Batería	No
Airbag	Activo
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Posibles daños
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	Se observa daño
Se desplaza	No
Categoría	E

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño moderado

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Daño en motor

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar