



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

30/12/2025

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	PZLY30
Marca	SUZUKI
Modelo	SWIFT
Llave	Una
Kilometraje	46561
Número de chasis	VIN/Motor correcto
Número de motor	
Transmisión	
Tracción	

MECÁNICO RESPONSABLE

Nelson Catrileo

ESTADO ESTRUCTURAL

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño leve
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Daño leve
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Ninguno
Opticos dañados	Derecho
Focos dañados	Ninguno

ESTADO MECÁNICO

Nivel de aceite	Medio
Nivel de refrigerante	Sistema con daños
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	Si
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	Si
Categoría	B

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor enciende - Se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño menor

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Vehículo enciende y desplaza

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar