



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

19/2/2026

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	SLBZ75
Marca	Cupra
Modelo	Formentor
Llave	Una
Kilometraje	53673
Número de chasis	Pendiente
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Automatica
Tracción	4x2

MECÁNICO RESPONSABLE

Cristhofer Orellana

ESTADO ESTRUCTURAL

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Parabrisas
Opticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Ninguno

ESTADO MECÁNICO

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Sistema dañado
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa detalle
Estado de la transmisión	Dañada
Estado del tren delantero	Se observa detalle
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Categoría	E

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño menor

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Daño en caja de transmisión, vehículo sin correa de accesorios

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar