



# Karcál

## CATEGORIZACIÓN

Fecha 5/11/2025

### DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	LRBH40
Marca	Toyota
Modelo	Hilux
Llave	Tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

### Mecánico responsable

Nelson Catrileo
-----------------

### Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Medio
Nivel de refrigerante	Sistema con daños
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	Si
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	Se observa detalle
Se desplaza	No

### Estado estructural

Estado del chasis	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Daño leve
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Daño leve
Vidrios dañados	Parabrisas
Ópticos dañados	Derecho
Focos dañados	Ninguno

### OBSERVACIONES

Motor enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño moderado

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcál no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar