



# Karcac CATEGORIZACIÓN

Fecha

5/1/2026

**DATOS DEL VEHÍCULO**

Patente	RLHZ48
Marca	Chevrolet
Modelo	Silverado
Llave	Dos
Kilometraje	No se puede apreciar
Adulterado	VIN/Motor correcto

**Mecánico responsable**

Cristhofer Orellana
---------------------

**Estado mecánico del vehículo**

Nivel de aceite	Posible fuga de aceite
Nivel de refrigerante	Sistema con daño
Batería	No
Airbag	Activo
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Se observa detalle
Estado del tren delantero	Se observa detalle
Estado del tren trasero	Se observa detalle
Se desplaza	No
Categoría	E

**Estado estructural**

Estado del chasis	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Daño leve
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	Parabrisas, Vidrio puerta trasera derecha
Opticos dañados	Izquierdo
Focos dañados	Ninguno

**OBSERVACIONES**

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño moderado

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcac no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar