



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

3/3/2026

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	SJJD98
Marca	Geely
Modelo	Coolray
Llave	Dos
Kilometraje	37104
Número de chasis	Coincide con CAV
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Automatica
Tracción	4x2

MECÁNICO RESPONSABLE

Cristhofer Orellana

ESTADO ESTRUCTURAL

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Sin daño
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Ninguno
Opticos dañados	Ninguno
Focos dañados	Ninguno

ESTADO MECÁNICO

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Sistema dañado
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	Si
Estado del motor	Se observa detalle
Estado de la transmisión	Normal
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	Si
Categoría	D

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor enciende - Se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño menor

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Sistema de admisión con problema

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar