



# Karcas

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

11/3/2026

**DATOS DEL VEHICULO**

Patente	HKXL56
Marca	SSANGYONG
Modelo	ACTYON SPORT
Llave	Una
Kilometraje	130441
Número de chasis	Coincide con CAV
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Manual
Tracción	4x2

**MECÁNICO RESPONSABLE**

Nelson Catrileo

**ESTADO ESTRUCTURAL**

Estado del chasis	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Sin daño
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Sin daño
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Ninguno
Opticos dañados	Derecho
Focos dañados	Derecho

**ESTADO MECÁNICO**

Nivel de aceite	Medio
Nivel de refrigerante	SISTEMA CON DAÑOS
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	Si
Estado del motor	Se observa detalle
Estado de la transmisión	Normal
Estado del tren delantero	Se observa detalle
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	Si
Categoría	D

**OBSERVACIÓN GENERAL**

Motor enciende - Se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño moderado

**OBSERVACIÓN PRELIMINAR**

Enciende y desplaza con dificultad, direccion rígida

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar