



Karcac

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

28/1/2026

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	FCFX26
Marca	SSANGYONG
Modelo	ACTYON
Llave	Dos
Kilometraje	No se aprecia
Número de chasis	Pendiente
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Manual
Tracción	4x2

ESTADO MECÁNICO

Nivel de aceite	No tiene motor
Nivel de refrigerante	Sin sistema de refrigeración
Batería	No
Airbag	No activos
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Se observa daño
Estado del tren delantero	Se observa detalle
Estado del tren trasero	Se observa daño
Se desplaza	No
Categoría	F

MECÁNICO RESPONSABLE

Nelson Catrileo

ESTADO ESTRUCTURAL

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño leve
Estado del tapabarro del. der.	Sin daño
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Daño severo
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Sin daño
Estado del espejo der.	Daño leve
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Ninguno
Ópticos dañados	Ninguno
Focos dañados	Derecho, Izquierdo

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño menor

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Vehículo sin motor. No enciende y no desplaza

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcac no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar