



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

18/12/2025

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	TLYG76
Marca	Hyundai
Modelo	I10
Llave	Una
Kilometraje	8187
Número de chasis	VIN/Motor correcto
Número de motor	
Transmisión	
Tracción	

MECÁNICO RESPONSABLE

Cristhofer Orellana

ESTADO ESTRUCTURAL

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Sin daño
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Daño leve
Estado del parachoques tras.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Parabrisas
Opticos dañados	Izquierdo
Focos dañados	Izquierdo

ESTADO MECÁNICO

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Lleno
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	No
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Categoría	B

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño menor

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar