



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

6/2/2026

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	VPBY47
Marca	Mg
Modelo	3
Llave	Una
Kilometraje	5320
Número de chasis	Pendiente
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Manual
Tracción	4x2

ESTADO MECÁNICO

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Sistema con daño
Batería	Si
Airbag	Luz de testigo del panel activa, sin despliegue de airbags
Motor enciende	No
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	Se observa detalle
Se desplaza	No
Categoría	E

MECÁNICO RESPONSABLE

Cristhofer Orellana

ESTADO ESTRUCTURAL

Estado del chasis	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Daño leve
Estado del parachoques tras.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Daño leve
Vidrios dañados	Ninguno
Ópticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Derecho, Izquierdo

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño moderado

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

No enciende no desplaza fallo eléctrico

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar