



# Karcas

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

11/3/2026

**DATOS DEL VEHÍCULO**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Patente          | RRKF79           |
| Marca            | Porsche          |
| Modelo           | Macan GTS        |
| Llave            | Una              |
| Kilometraje      | 28971            |
| Número de chasis | Coincide con CAV |
| Número de motor  | Coincide con CAV |
| Transmisión      | Automatica       |
| Tracción         | 4x4              |

**ESTADO MECÁNICO**

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Nivel de aceite           | Medio                                     |
| Nivel de refrigerante     | Bajo                                      |
| Batería                   | Si                                        |
| Airbag                    | No activos                                |
| Motor enciende            | Si                                        |
| Estado del motor          | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado de la transmisión  | Normal                                    |
| Estado del tren delantero | Se observa daño                           |
| Estado del tren trasero   | No se observa daño importante a comunicar |
| Se desplaza               | Si                                        |
| Categoría                 | B                                         |

**MECÁNICO RESPONSABLE**

Cristhofer Orellana

**ESTADO ESTRUCTURAL**

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Estado del chasis               | Se observa afectación menor en la estructura del chasis |
| Estado del capó                 | Daño leve                                               |
| Estado del parachoques del.     | Daño leve                                               |
| Estado del tapabarro del. der.  | Daño leve                                               |
| Estado de la puerta del. der.   | Sin daño                                                |
| Estado de la puerta tras. der.  | Sin daño                                                |
| Estado del tapabarro tras. der. | Sin daño                                                |
| Estado del portalón/maleta      | Sin daño                                                |
| Estado del parachoques tras.    | Sin daño                                                |
| Estado del tapabarro tras. izq. | Sin daño                                                |
| Estado de la puerta tras. izq.  | Sin daño                                                |
| Estado de la puerta del. izq.   | Daño leve                                               |
| Estado del tapabarro del. izq.  | Daño severo                                             |
| Estado del espejo der.          | Sin daño                                                |
| Estado del espejo izq.          | Sin daño                                                |
| Vidrios dañados                 | Ninguno                                                 |
| Ópticos dañados                 | Izquierdo                                               |
| Focos dañados                   | Ninguno                                                 |

**OBSERVACIÓN GENERAL**

Motor enciende - Se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño menor

**OBSERVACIÓN PRELIMINAR**

No desplaza daño en suspensión delantera y neumático y llanta rota

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar