



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

3/3/2026

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	KXDP85
Marca	SUZUKI
Modelo	CIAZ
Llave	No tiene
Kilometraje	0
Número de chasis	Pendiente
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Manual
Tracción	4x2

ESTADO MECÁNICO

Nivel de aceite	Medio
Nivel de refrigerante	Vacio
Batería	No
Airbag	Activo
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Posibles daños
Estado del tren delantero	Se observa detalle
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Categoría	E

MECÁNICO RESPONSABLE

Franco Zúñiga

ESTADO ESTRUCTURAL

Estado del chasis	Se observa daño estructural grave en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Daño severo
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Ninguno
Ópticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Ninguno

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño grave

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Vehículo en mal estado

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar