



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

13/3/2026

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	FWJF17
Marca	Honda
Modelo	Cr-v
Llave	No tiene
Kilometraje	No se puede apreciar
Número de chasis	Pendiente
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Manual
Tracción	4x2

MECÁNICO RESPONSABLE

Cristhofer Orellana

ESTADO ESTRUCTURAL

Estado del chasis	Se observa daño estructural grave en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Daño leve
Estado del parachoques tras.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta del. izq.	Daño severo
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Daño severo
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	Parabrisas, Vidrio puerta trasera izquierda, Vidrio puerta delantera izquierda
Opticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Derecho, Izquierdo

ESTADO MECÁNICO

Nivel de aceite	No se puede apreciar
Nivel de refrigerante	Daño en sistema
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Dañada
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	Se observa detalle
Se desplaza	No
Categoría	F

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor no enciende - No se desliza - Airbags activos - Chasis con daño grave

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Gran daño en carrocería

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar