



Karcac

CATEGORIZACIÓN

Fecha	13/11/2025
-------	------------

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	SGGZ67
Marca	Geely
Modelo	Coolray
Llave	Tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

Mecánico responsable

Cristhofer Orellana

Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	No se puede apreciar
Nivel de refrigerante	Sistema con daño
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Se observa detalle
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No

Estado estructural

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Daño leve
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Daño leve
Estado del espejo izq.	Daño leve
Vidrios dañados	Parabrisas
Ópticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Ninguno

OBSERVACIONES

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño menor

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcac no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar