



# Karcál

## CATEGORIZACIÓN

Fecha

17/12/2025

**DATOS DEL VEHÍCULO**

Patente	SPZW60
Marca	Ssangyong
Modelo	Musso
Llave	Una
Kilometraje	53709
Adulterado	VIN/Motor correcto, Pendiente N de motor

**Mecánico responsable**

Cristhofer Orellana
---------------------

**Estado mecánico del vehículo**

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Lleno
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	No
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	Se observa detalle
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	Se observa detalle
Se desplaza	No
Categoría	E

**Estado estructural**

Estado del chasis	Se observa daño estructural grave en la estructura del chasis
Estado del capó	Sin daño
Estado del parachoques del.	Daño leve
Estado del tapabarro del. der.	Sin daño
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta del. izq.	Daño severo
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	Vidrio puerta trasera izquierda
Opticos dañados	Ninguno
Focos dañados	Ninguno

**OBSERVACIONES**

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño grave

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcál no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar