



Karcac

CATEGORIZACIÓN

Fecha 15/9/2025

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	LPKH67
Marca	Opel
Modelo	Corsa
Llave	Tiene llave
Adulterado	VIN correcto/Número de motor sin visual por siniestro

Mecánico responsable

Nelson Catrileo

Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Bajo
Nivel de refrigerante	Bajo
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Se observa daño
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No

Estado estructural

Estado del chasis	Se observa daño estructural grave en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Sin daño
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Parabrisas
Ópticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Ninguno

OBSERVACIONES

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño grave

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcac no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar