



# Karcacat

## CATEGORIZACIÓN

Fecha 20/11/2025

### DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	JHYB56
Marca	SUZUKI
Modelo	CIAZ
Llave	Tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

### Mecánico responsable

Nelson Catrileo
-----------------

### Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Medio
Nivel de refrigerante	Bajo
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	Si
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	Se observa detalle
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	Se observa daño
Se desplaza	No

### Estado estructural

Estado del chasis	No se observa daño importante en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Daño severo
Estado de la puerta tras. der.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. der.	Daño severo
Estado del portalón/maleta	Daño severo
Estado del parachoques tras.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Sin daño
Estado del espejo der.	Daño leve
Estado del espejo izq.	Daño leve
Vidrios dañados	Ninguno
Ópticos dañados	Ninguno
Focos dañados	Derecho, Izquierdo

### OBSERVACIONES

Motor enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis sin daño

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcacat no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar