



# Karcas

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	2/3/2026
-------	----------

DATOS DEL VEHÍCULO	
Patente	PFDS47
Marca	Hyundai
Modelo	I10
Llave	Una
Kilometraje	64368
Número de chasis	Coincide con CAV
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Manual
Tracción	4x2

MECÁNICO RESPONSABLE	
Cristhofer Orellana	

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	Bajo
Nivel de refrigerante	Sistema dañado
Batería	No
Airbag	Activo
Motor enciende	Si
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Normal
Estado del tren delantero	Se observa detalle
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Categoría	D

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Parabrisas
Opticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Ninguno

### OBSERVACIÓN GENERAL

Motor enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño menor

### OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Múltiple de admisión rota

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar