



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	6/3/2026
-------	----------

DATOS DEL VEHÍCULO	
Patente	DPJX67
Marca	MAZDA
Modelo	2
Llave	Una
Kilometraje	124651
Número de chasis	Coincide con CAV
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Automatica
Tracción	4x2

MECÁNICO RESPONSABLE	
Nelson Catrileo	

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	Cárter roto
Nivel de refrigerante	Sistema con daños
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Posibles daños
Estado del tren delantero	Se observa detalle
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Categoría	

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Daño leve
Vidrios dañados	Parabrisas
Opticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Derecho

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño moderado

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Vehículo con cárter roto no enciende y desplaza

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar