



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	13/1/2026
-------	-----------

DATOS DEL VEHÍCULO	
Patente	JFZR97
Marca	HYUNDAI
Modelo	TUCSON
Llave	Una
Kilometraje	87615
Número de chasis	VIN/Motor correcto
Número de motor	
Transmisión	Manual
Tracción	4x2

MECÁNICO RESPONSABLE
Nelson Catrileo

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	Medio
Nivel de refrigerante	Sistema dañado
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	Si
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Categoría	

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Daño severo
Estado del portalón/maleta	Daño leve
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta del. izq.	Daño severo
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Daño leve
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	Parabrisas, Vidrio portalón/maleta
Opticos dañados	Izquierdo
Focos dañados	Derecho

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño moderado

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Enciende y no desplaza. Tren delantero con daños.

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar