



# Karcas

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	14-04-2026
-------	------------

Patente	DYZG76
Marca	SUBARU
Modelo	XV
Llave	0
Kilometraje	
Airbag activo	No
Número de chasis	Normal
Número de motor	Normal
Transmisión	Automática

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa afectación menor
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño Leve
Estado del tapabarro del. der.	Daño Leve
Estado de la puerta del. der.	Daño Leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Daño leve
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño grave
Estado de la puerta tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Vidrios laterales derecho	SI
Vidrios laterales izquierdo	SI
Parabrisas	SI
Luneta trasera	SI

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	0%
Nivel de refrigerante	0%
Motor enciende	No
Estado del motor	Dañado
Perdida de aceite	SI
Estado de la transmisión	Posibles daños
Desplaza	No
Categoría	

### OBSERVACIÓN GENERAL

Block del motor roto

(\* La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar