



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	1/12/2025
-------	-----------

DATOS DEL VEHÍCULO	
Patente	RGFB78
Marca	SUZUKI
Modelo	VITAA
Llave	Tiene llave
Kilometraje	102380
Número de chasis	VIN/Motor correcto
Número de motor	
Transmisión	
Tracción	

MECÁNICO RESPONSABLE
Nelson Catrileo

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	Medio
Nivel de refrigerante	Bajo
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	Si
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	Se observa detalle
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	Si
Categoría	

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Daño leve
Estado del espejo izq.	Daño leve
Vidrios dañados	Parabrisas
Opticos dañados	Izquierdo
Focos dañados	Ninguno

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor enciende - Se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño menor

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Enciende y desplaza. Sistema de refrigeración con daños.

(* La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar