



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	11/3/2026
-------	-----------

DATOS DEL VEHICULO	
Patente	PFTT96
Marca	SSANGYONG
Modelo	ACTYON
Llave	Una
Kilometraje	74381
Número de chasis	Coincide con CAV
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Manual
Tracción	4x2

MECÁNICO RESPONSABLE
Nelson Catrileo

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	Cárter roto
Nivel de refrigerante	Sistema con daños
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Dañada
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Categoría	

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Sin daño
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Ninguno
Opticos dañados	Izquierdo
Focos dañados	Derecho, Izquierdo

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño moderado

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Vehiculo con el cárter roto y la caja mala

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar