



# Karcas

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	09-04-2026
-------	------------

Patente	JPLR65
Marca	SSANGYONG
Modelo	ACTYON
Llave	0
Kilometraje	
Airbag activo	Si
Número de chasis	Normal
Número de motor	Normal
Transmisión	Mecánica

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa afectación moderada
Estado del capó	Daño grave
Estado del parachoques del.	Daño Grave
Estado del tapabarro del. der.	Daño Grave
Estado de la puerta del. der.	Daño Leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Daño leve
Estado del parachoques tras.	Daño grave
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño grave
Estado de la puerta tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño grave
Vidrios laterales derecho	NO
Vidrios laterales izquierdo	SI
Parabrisas	SI
Luneta trasera	SI

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	0%
Nivel de refrigerante	0%
Motor enciende	No
Estado del motor	Dañado
Perdida de aceite	No
Estado de la transmisión	Posibles daños
Desplaza	
Categoría	

### OBSERVACIÓN GENERAL

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar