



# Karcas

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	9/2/2026
-------	----------

DATOS DEL VEHÍCULO	
Patente	HTGW66
Marca	Fiat
Modelo	Uno
Llave	Una
Kilometraje	103568
Número de chasis	Pendiente
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Manual
Tracción	4x2

MECÁNICO RESPONSABLE	
Cristhofer Orellana	

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Sin refrigerante
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa detalle
Estado de la transmisión	Dañada
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	Se observa detalle
Se desplaza	No
Categoría	

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa daño estructural grave en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta del. izq.	Daño severo
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Daño leve
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	Parabrisas, Vidrio puerta delantera izquierda
Opticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Izquierdo

### OBSERVACIÓN GENERAL

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño grave

### OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Vehículo no enciende problema eléctrico y mucha presencia de óxido, soporte de caja caído

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar