



# Karcas

## INSPECCIÓN GENERAL

|       |           |
|-------|-----------|
| Fecha | 15/9/2025 |
|-------|-----------|

| DATOS DEL VEHÍCULO |                    |
|--------------------|--------------------|
| Patente            | SSPY26             |
| Marca              | Maxus              |
| Modelo             | T60                |
| Llave              | No tiene llave     |
| Kilometraje        |                    |
| Número de chasis   | VIN/Motor correcto |
| Número de motor    |                    |
| Transmisión        |                    |
| Tracción           |                    |

| MECÁNICO RESPONSABLE |  |
|----------------------|--|
| Cristhofer Orellana  |  |

| ESTADO MECÁNICO           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Nivel de aceite           | Lleno              |
| Nivel de refrigerante     | Bajo               |
| Batería                   | Si                 |
| Airbag                    | No activos         |
| Motor enciende            | No                 |
| Estado del motor          | Se observa detalle |
| Estado de la transmisión  | Se observa detalle |
| Estado del tren delantero | Se observa daño    |
| Estado del tren trasero   | Se observa detalle |
| Se desplaza               | No                 |
| Categoría                 | E                  |

| ESTADO ESTRUCTURAL              |  |
|---------------------------------|--|
| Estado del chasis               | Se observa afectación moderada en la estructura del chasis |
| Estado del capó                 | Daño severo  |
| Estado del parachoques del.     | Daño severo  |
| Estado del tapabarro del. der.  | Daño leve  |
| Estado de la puerta del. der.   | Daño leve  |
| Estado de la puerta tras. der.  | Daño leve  |
| Estado del tapabarro tras. der. | Daño severo  |
| Estado del portalón/maleta      | Daño severo  |
| Estado del parachoques tras.    | Daño severo  |
| Estado del tapabarro tras. izq. | Daño severo  |
| Estado de la puerta tras. izq.  | Daño leve  |
| Estado de la puerta del. izq.   | Daño severo  |
| Estado del tapabarro del. izq.  | Daño severo  |
| Estado del espejo der.          | Daño severo  |
| Estado del espejo izq.          | Daño severo  |
| Vidrios dañados                 | Parabrisas, Vidrio puerta delantera izquierda              |
| Opticos dañados                 | Derecho, Izquierdo   |
| Focos dañados                   | Derecho, Izquierdo   |

### OBSERVACIÓN GENERAL

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño moderado

### OBSERVACIÓN PRELIMINAR

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar