



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

12/11/2025

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	SJYG16
Marca	Mitsubishi
Modelo	Montero
Llave	No tiene llave
Kilometraje	
Número de chasis	VIN adulterado
Número de motor	
Transmisión	
Tracción	

MECÁNICO RESPONSABLE

Cristhofer Orellana

ESTADO ESTRUCTURAL

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Sin daño
Estado del parachoques del.	Daño leve
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Sin daño
Estado del espejo der.	Daño leve
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Parabrisas
Opticos dañados	Ninguno
Focos dañados	Izquierdo

ESTADO MECÁNICO

Nivel de aceite	Sin aceite
Nivel de refrigerante	Bajo
Batería	No
Airbag	Activo
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa detalle
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	Se observa detalle
Se desplaza	No
Categoría	E

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño menor

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Vehículo sin llave y adulterado

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar