



# Karcas

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	27/10/2025
-------	------------

DATOS DEL VEHÍCULO	
Patente	YW7290
Marca	Hyundai
Modelo	Elentra
Llave	Tiene llave
Kilometraje	
Número de chasis	VIN/Motor correcto, N°motor no encontrado
Número de motor	
Transmisión	
Tracción	

MECÁNICO RESPONSABLE	
Nelson Catrileo	

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	Medio
Nivel de refrigerante	Bajo
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	No
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	Se observa detalle
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Categoría	

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Daño leve
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Daño severo
Estado del espejo izq.	Daño leve
Vidrios dañados	Ninguno
Opticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Ninguno

### OBSERVACIÓN GENERAL

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño menor

### OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Vehículo con problemas eléctricos en la chapa

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar