



# Karcas

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

15/8/0025

**DATOS DEL VEHÍCULO**

Patente	TWPL38
Marca	Omoda
Modelo	C5
Llave	Tiene llave
Kilometraje	
Número de chasis	VIN/Motor correcto
Número de motor	
Transmisión	
Tracción	

**MECÁNICO RESPONSABLE**

Cristhofer Orellana

**ESTADO ESTRUCTURAL**

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Daño severo
Estado de la puerta tras. der.	No tiene
Estado del tapabarro tras. der.	Daño severo
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Daño severo
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	Vidrio Puerta delantera derecha, Vidrio puerta delantera izquierda
Opticos dañados	Derecho
Focos dañados	Izquierdo

**ESTADO MECÁNICO**

Nivel de aceite	Sin aceite
Nivel de refrigerante	No tiene
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	No
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Categoría	C

**OBSERVACIÓN GENERAL**

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño menor

**OBSERVACIÓN PRELIMINAR**

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar