



Karcál

CATEGORIZACIÓN

Fecha 29/10/2025

Patente	HRKH52
Marca	Mercedes benz
Modelo	Citan
Llave	Tiene llave
Adulterado	r correcto, N.chasis correcto. No tiene número de motor

Mecánico responsable
Nelson Catrileo

Estado mecánico del vehículo	Estado estructural
-------------------------------------	---------------------------

Nivel de aceite	No tiene motor
Nivel de refrigerante	Sin sistema de refrigeración
Nivel de combustible	No se puede visualizar
Batería	No
Airbag	No activos
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Se observa daño
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Requiere revisión mecánica	No

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño leve
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Daño leve
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	Ninguno
Opticos dañados	Ninguno
Focos dañados	Ninguno
Requiere trabajo de estructura	No

Categoría	F (Chatarra, mal estado)
------------------	--------------------------

Vehículo sin motor y caja. Trae piezas de motor y caja en la parte trasera.