



# Karcál

## CATEGORIZACIÓN

Fecha 21/10/2025

Patente	PHKS70
Marca	Peugeot
Modelo	3008
Llave	Tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

<b>Mecánico responsable</b>
Cristhofer Orellana

### Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Bajo
Nivel de refrigerante	Medio
Nivel de combustible	Bajo
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	Si
Estado del motor	Se observa detalle
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	Si
Requiere revisión mecánica	No

### Estado estructural

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Sin daño
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	Vidrio puerta trasera izquierda, Vidrio puerta delantera izquierda
Opticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Ninguno
Requiere trabajo de estructura	Armar

**Categoría**

B (Enciende, se desplaza, daño menor)

Problema con el turbo no acelerar a fondo