

Inspección general

Información del auto

AUDI A4 2.0 AUT

PATENTE: LFLW89

Nota final 6.2 / 7.0

1. Inspección visual 6.0

2. Inspección carrocería 5.5

3. Inspección mecánica 6.6

Fecha de inspección

29/03/2022

	Datos CAV	Inspección general
 Año	2019	2019
 Combustible	GASOLINA	GASOLINA
 Transmisión	AUTOMATICA	AUTOMATICA
 Tracción	4x2	4x2

 Kilometraje 46280

 Cilindrada 2.0

 Color BLANCO IBIS

 Tapicería Tela

 N° puertas 4

 Multas \$

 VIN (chasis) WAUGFCF44 JA198440

 SOAP 31/03/2022 - No vigente

 Permiso circulación 31/03/2022 - No vigente

 Revisión técnica 31/01/2022 - No homologado

 Emisión de contaminantes - No vigente

 IVA No

Comentarios

Plásticos inferiores rotos, intercooler frontal doblado, sensores y camara delanteros con fijacion deficiente, mascara frontal quebrada,

1. Inspección visual

6.0 / 7.0

1.1 Inspección interna

	Estado	Observaciones
Airbag	Presenta	Bueno
Testigo Airbag	Presenta	No encendido
Tablero de instrumentos	Presenta	Sin Daño
Testigo Check engine	Presenta	No encendido
ABS	Presenta	Bueno
Testigo ABS	Presenta	No encendido
Tapiz zona delantera (habitáculo)	Presenta	Con Daño
Tapiz zona asientos traseros (habitáculo)	Presenta	Sin Daño

1.1 Inspección interna

	Estado	Observaciones
Tapiz zona de carga	Presenta	Con Daño
Mando de calefacción	Presenta	Funciona
Cinturón de seguridad	Presenta	Funciona
Velocidad crucero	Presenta	
Tercera corrida de asientos	No Presenta	
Asientos trasero abatible	No Presenta	
Guantera	Presenta	Sin Daño
Bocina	Presenta	Funciona
Gata	Presenta	
Extintor	Presenta	
Kit de seguridad	No Presenta	

1.2 Inspección accesorios

	Estado	Observaciones
Aire acondicionado/Climatizador	Presenta	Funciona
Cierre centralizado desde interior	Presenta	Funciona
Cierre centralizado de distancia	Presenta	Funciona
Cierre Centralizado puerta piloto		
Navegador incorporado	No Presenta	
Estado de los parlantes (Sonido)	Presenta	
Techo corredizo	No Presenta	
Techo panorámico	No Presenta	
Alzavidrios	Presenta	Funciona
Tapa equipaje	No Presenta	
Copia de llave	Presenta	Sin Daño
Radio	Presenta	Funciona
Radio pantalla Touch	No Presenta	
Espejo retrovisor interior		
Bluetooth	Presenta	
Reproductor de CD/MP3	Presenta	
Cámara de Retroceso	Presenta	Sin Daño
Anclaje Isofix	Presenta	
Sensores de estacionamiento	Presenta	Funciona

1.3 Inspección Externa

	Estado	Observaciones
Neblineros	Presenta	Sin Daño
Chapas	Presenta	Sin Daño
Focos	Presenta	Sin Daño
Luces señalizador y patente	Presenta	Sin Daño
Antena	No Presenta	
Lavaparabrisas		
Lavafaros		

2. Inspección Carrocería

5.5 / 7.0

2.1 Zona Frontal

	Estado	Observaciones
Capot	Con Daño	Piquete
Parachoques	Con Daño	Pintura Repintado, Abollon, Piquete, Raya
Parabrisas	Sin Daño	
Focos / ópticos		
Máscara	Con Daño	Abollon, Piquete, Raya
Molduras	Con Daño	Abollon, Piquete, Raya
Emblema	Con Daño	Raya, Piquete, Abollon
Techo	Sin Daño	

2.2 Lado izquierdo-piloto

	Estado	Observaciones
Tapabarros delantero / trasero	Sin Daño	
Puertas	Sin Daño	
Ventanas / Lunetas	Sin Daño	
Zócalo	Con Daño	Raya
Molduras	Con Daño	Raya
Espejo retrovisor exterior	Sin Daño	
Pilares	Sin Daño	
Pickup (sólo camionetas)	Sin Daño	
Zona de carga (sólo furgones)		

2.3 Zona posterior

	Estado	Observaciones
Portalón / puertas / maleta	Con Daño	Abollon, Piquete, Raya
Parachoque	Con Daño	Raya, Piquete
Parabrisas	Sin Daño	
Molduras	Con Daño	Raya
Pickup (sólo camionetas)	Sin Daño	
Zona de carga (sólo furgones)		

2.4 Lado derecho-copiloto

	Estado	Observaciones
Tapabarros delantero / trasero	Sin Daño	
Puertas	Con Daño	Raya
Ventanas / lunetas	Sin Daño	
Zócalo	Con Daño	Raya
Molduras	Con Daño	Raya
Espejo retrovisor exterior	Sin Daño	
Pilares	Sin Daño	
Pickup (sólo camionetas)	Sin Daño	
Zona de carga (sólo furgones)		

2.5 Neumáticos

	Estado	Vida útil restante
Neumático delantero derecho	Sin Daño	60%
Neumático delantero izquierdo	Sin Daño	60%
Neumático trasero derecho	Con Daño	0%
Neumático trasero izquierdo	Con Daño	0%
Neumático repuesto		80%

2.6 Llantas

	Estado
Llanta delantera derecha	Sin Daño
Llanta delantera izquierda	Sin Daño
Llanta trasera derecha	Sin Daño
Llanta trasera izquierda	Sin Daño
Llantas de aleación	Sin Daño
Cantidad de llantas	5

3.1 Tren motriz

	Estado	Observaciones
Presencia de humo visible	No Presenta	
Sonido de motor	Normal	
Testigo mantención o cambio de aceite	No encendido	
Suspensión delantera	Bueno	
Suspensión trasera	Bueno	
Sistema de dirección	Bueno	
Homocinéticas y/o eje cardán	Bueno	
Cárter de aceite	Bueno	
Tapa válvulas / empaquetadura	Bueno	
Filtro de aire	Malo	Rotura
Correa(s) de accesorio(s)	Bueno	
Mangueras de refrigeración	Bueno	
Radiador	Bueno	
Depósito de expansión	Bueno	
Batería	Bueno	
Alternador	Bueno	
Pastillas de freno delanteras	Malo	
Pastillas y/o balatas de freno traseras	Malo	
Discos de freno delanteros	Malo	
Discos / tambor de freno traseros	Malo	
Freno de estacionamiento	Bueno	
Embrague vehículo detenido	N/A	
Testigos caja transferencia (4x4)	N/A	
Sonido de acople (4x4)	N/A	
Paso de marchas (auto detenido)	Bueno	
Motor de partida	Bueno	
Partida en frío (si aplica)	Bueno	

3.2 Niveles

	Estado
Aceite motor	A nivel
Líquido refrigerante	A nivel
Líquido de frenos	
Líquido dirección hidráulica	N/A
Líquido de embrague	N/A
Aceite transmisión automática	A nivel

3.3 Fugas

	Estado
Aceite de motor	No Presenta
Líquido refrigerante	No Presenta
Líquido dirección hidráulica	N/A
Líquido de Frenos	
Aceite de diferenciales	N/A
Líquido hidráulico embrague	N/A
Aceite transmisión mec. y aut.	No Presenta

3.4 Prueba de ruta

	Estado
Ruidos o vibraciones al andar	Normal
Paso de marchas (baja velocidad)	Bueno
Temperatura de funcionamiento	Normal
Holguras o juegos en dirección	Normal
Funcionamiento de la suspensión	Normal
Tracción en las 4 ruedas	N/A

Condiciones de uso inspección general

Este informe incluye únicamente los aspectos detallados en la "Inspección General" y representa las conclusiones del personal que realizó la inspección, constituyendo garantía o declaración de Macal respecto de las condiciones del vehículo para ser usado por quien lo adquiera. "