



INSPECCIÓN VISUAL^(*)

Llave	:	Tiene llave
Motor	:	No se observa daño importante a comunicar
Transmisión	:	Se observa daño
Tren delantero	:	Se observa daño severo
Tren trasero	:	No se observa daño importante a comunicar
AIRBAGS	:	Luz de testigo del panel activa, sin despliegue de airbags
Estado del chasis	:	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
Observaciones	:	Motor enciende, no se desplaza por bandeja lado derecho, testigo de airbag activo e interior bueno.

(*) LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Karcas es una empresa de remates de vehículos siniestrados. Esta evaluación es únicamente visual y no incluye diagnósticos mecánicos, eléctricos ni electrónicos. Pueden existir daños no detectados durante esta revisión. Karcas no se hace responsable por los daños o fallas mecánica que puedan presentar los vehículos.