

**Karc**al**INSPECCIÓN VISUAL^(*)**

Llave	:	Tiene llave
Motor	:	No se observa daño importante a comunicar
Transmisión	:	No se observa daño importante a comunicar
Tren delantero	:	Se observa daño
Tren trasero	:	No se observa daño importante a comunicar
AIRBAGS	:	Luz de testigo del panel activa, sin despliegue de airbags
Estado del chasis	:	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
Observaciones	:	Motor gira, se desplaza con detalles, chasis con detalles menores, interior sin detalles

(*) **LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:** Karc al es una empresa de remates de vehículos siniestrados. Esta evaluación es únicamente visual y no incluye diagnósticos mecánicos, eléctricos ni electrónicos. Pueden existir daños no detectados durante esta revisión. Karc al no se hace responsable por los daños o fallas mecánica que puedan presentar los vehículos.