

**Karc**al**INSPECCIÓN VISUAL<sup>(\*)</sup>**

|                          |   |                                                                           |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Llave</b>             | : | Tiene llave                                                               |
| <b>Motor</b>             | : | Se observa daño                                                           |
| <b>Transmisión</b>       | : | No se observa daño importante a comunicar                                 |
| <b>Tren delantero</b>    | : | Se observa daño                                                           |
| <b>Tren trasero</b>      | : | No se observa daño importante a comunicar                                 |
| <b>AIRBAGS</b>           | : | No activos                                                                |
| <b>Estado del chasis</b> | : | Se observa afectación moderada en la estructura del chasis                |
| <b>Observaciones</b>     | : | Motor gira, se desplaza sin detalles, chasis con detalles, interior bueno |

(\*) **LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:** Karc