



# INSPECCIÓN VISUAL<sup>(\*)</sup>

|                          |   |                                                                                         |
|--------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Llave</b>             | : | Tiene llave                                                                             |
| <b>Motor</b>             | : | No se observa daño importante a comunicar                                               |
| <b>Transmisión</b>       | : | Se observa daño                                                                         |
| <b>Tren delantero</b>    | : | Se observa daño severo                                                                  |
| <b>Tren trasero</b>      | : | No se observa daño importante a comunicar                                               |
| <b>AIRBAGS</b>           | : | Activos                                                                                 |
| <b>Estado del chasis</b> | : | Se observa afectación moderada en la estructura del chasis                              |
| <b>Observaciones</b>     | : | Motor enciende, no se desplaza, Chasis en buen estado, airbag activo en lado conductor. |

**(\*) LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:** Karcas es una empresa de remates de vehículos siniestrados. Esta evaluación es únicamente visual y no incluye diagnósticos mecánicos, eléctricos ni electrónicos. Pueden existir daños no detectados durante esta revisión. Karcas no se hace responsable por los daños o fallas mecánica que puedan presentar los vehículos.