

**Karc**al**INSPECCIÓN VISUAL^(*)**

Llave	:	Tiene llave
Motor	:	Se observa detalle
Transmisión	:	No se observa daño importante a comunicar
Tren delantero	:	Se observa daño severo
Tren trasero	:	No se observa daño importante a comunicar
AIRBAGS	:	Activos
Estado del chasis	:	Se observa daño estructural grave en la estructura del chasis
Observaciones	:	Motor enciende, no se desplaza por tren delantero con daño, puntas de chasis con daño grave e interior solo con daño en volante.

(*) LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Karc