

**Karc**al**INSPECCIÓN VISUAL^(*)**

Llave	:	Tiene llave
Motor	:	Se observa daño severo
Transmisión	:	Se observa detalle
Tren delantero	:	Se observa daño severo
Tren trasero	:	No se observa daño importante a comunicar
AIRBAGS	:	Activos
Estado del chasis	:	Se observa daño estructural grave en la estructura del chasis
Observaciones	:	Motor no enciende, tren delantero con daño, puntas de chasis con daño e interior con detalles por activación de Airbags.

(*) LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Karc al es una empresa de remates de vehículos siniestrados. Esta evaluación es únicamente visual y no incluye diagnósticos mecánicos, eléctricos ni electrónicos. Pueden existir daños no detectados durante esta revisión. Karc al no se hace responsable por los daños o fallas mecánica que puedan presentar los vehículos.