

**Karc**al**INSPECCIÓN VISUAL<sup>(\*)</sup>**

|                          |   |                                                                                |
|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Llave</b>             | : | Tiene llave                                                                    |
| <b>Motor</b>             | : | No se observa daño importante a comunicar                                      |
| <b>Transmisión</b>       | : | No se observa daño importante a comunicar                                      |
| <b>Tren delantero</b>    | : | No se observa daño importante a comunicar                                      |
| <b>Tren trasero</b>      | : | No se observa daño importante a comunicar                                      |
| <b>AIRBAGS</b>           | : | Activos                                                                        |
| <b>Estado del chasis</b> | : | Se observa afectación moderada en la estructura del chasis                     |
| <b>Observaciones</b>     | : | Motor enciende, se desplaza, chasis con daño moderado e interior con detalles. |

**(\*) LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:** Karc al es una empresa de remates de vehículos siniestrados. Esta evaluación es únicamente visual y no incluye diagnósticos mecánicos, eléctricos ni electrónicos. Pueden existir daños no detectados durante esta revisión. Karc al no se hace responsable por los daños o fallas mecánica que puedan presentar los vehículos.