

**Karc**al**INSPECCIÓN VISUAL<sup>(\*)</sup>**

|                          |   |                                                                             |
|--------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Llave</b>             | : | Tiene llave                                                                 |
| <b>Motor</b>             | : | No se observa daño importante a comunicar                                   |
| <b>Transmisión</b>       | : | No se observa daño importante a comunicar                                   |
| <b>Tren delantero</b>    | : | No se observa daño importante a comunicar                                   |
| <b>Tren trasero</b>      | : | No se observa daño importante a comunicar                                   |
| <b>AIRBAGS</b>           | : | No activos                                                                  |
| <b>Estado del chasis</b> | : | Se observa afectación menor en la estructura del chasis                     |
| <b>Observaciones</b>     | : | Motor enciende, se desplaza, chasis con daño menor e interior sin detalles. |

(\*) **LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:** Karc al es una empresa de remates de vehículos siniestrados. Esta evaluación es únicamente visual y no incluye diagnósticos mecánicos, eléctricos ni electrónicos. Pueden existir daños no detectados durante esta revisión. Karc al no se hace responsable por los daños o fallas mecánica que puedan presentar los vehículos.