



Karc

INSPECCIÓN VISUAL (*)

Llave	:	Tiene llave
Motor	:	Se observa detalle
Transmisión	:	No se observa daño importante a comunicar
Tren delantero	:	No se observa daño importante a comunicar
Tren trasero	:	No se observa daño importante a comunicar
AIRBAGS	:	No activos
Estado del chasis	:	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Observaciones	:	Motor enciende, pero se visualiza correa de accesorio obstruida, se desplaza, chasis con daño menor e interior sin detalle.

(*) **LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:** Karc es una empresa de remates de vehículos siniestrados. Esta evaluación es únicamente visual y no incluye diagnósticos mecánicos, eléctricos ni electrónicos. Pueden existir daños no detectados durante esta revisión. Karc no se hace responsable por los daños o fallas mecánicas que puedan presentar los vehículos.