



Karcas

INSPECCIÓN VISUAL (*)

Llave	:	Tiene llave
Motor	:	Se observa detalle
Transmisión	:	No se observa daño importante a comunicar
Tren delantero	:	Se observa daño severo
Tren trasero	:	No se observa daño importante a comunicar
AIRBAGS	:	No activos
Estado del chasis	:	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Observaciones	:	Motor enciende. fuga pequeña en la línea de combustible, no se desplaza por daño en eje delantero, chasis con daño menor e interior

(*) **LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:** Karcas es una empresa de remates de vehículos siniestrados. Esta evaluación es únicamente visual y no incluye diagnósticos mecánicos, eléctricos ni electrónicos. Pueden existir daños no detectados durante esta revisión. Karcas no se hace responsable por los daños o fallas mecánicas que puedan presentar los vehículos.