



Karc

INSPECCIÓN VISUAL (*)

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Llave | : | Tiene llave |
| Motor | : | No se observa daño importante a comunicar |
| Transmisión | : | No se observa daño importante a comunicar |
| Tren delantero | : | Se observa detalle |
| Tren trasero | : | No se observa daño importante a comunicar |
| AIRBAGS | : | No activos |
| Estado del chasis | : | Se observa afectación menor en la estructura del chasis |
| Observaciones | : | Motor enciende, se desplaza con detalle en tren delantero, chasis con daños menor, e interior sin detalle. |

(*) **LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:** Karc es una empresa de remates de vehículos siniestrados. Esta evaluación es únicamente visual y no incluye diagnósticos mecánicos, eléctricos ni electrónicos. Pueden existir daños no detectados durante esta revisión. Karc no se hace responsable por los daños o fallas mecánica que puedan presentar los vehículos.